广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司
2024年03月13日审核通过
审图 机构名称：深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19014
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程；一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、轨道交通、环境卫生、风景园林）工程
有效期至：2026年09月19日
2024年03月14日完成审查

建筑 结构 电气 通讯 给排水工艺 自控

保护现状DN50通信管1处（方案四）
保护现状DN800雨水管1处（方案一）
保护现状DN110给水管1处（方案一）
保护现状300×200通信管1处（方案四）
保护现状DN150电力管2处（方案四）
保护现状1800×1700雨水方涵1处（方案一）
保护现状DN100给水管1处（方案一）
保护现状200×100通信管1处（方案四）
保护现状DN100通信管1处（方案四）
保护现状DN150电力管1处（方案四）
保护现状DN50电力管1处（方案四）
保护现状DN100通信管1处
保护现状DN150给水管1处（方案一）
保护现状DN50电力管1处（方案四）
保护现状DN160燃气管1处（方案七）
保护现状DN800雨水管1处（方案一）
保护现状DN200燃气管1处（方案七）
保护现状DN300污水管1处（方案一）
保护现状DN400污水管1处（方案一）
保护现状300×150电力管1处（方案四）
保护现状200×100通信管1处（方案四）
保护现状DN100通信管1处（方案四）
保护现状DN200给水管2处（方案一）
保护现状200×200通信管1处（方案四）
保护现状200×50通信管1处（方案四）
保护现状DN200给水管1处（方案一）
保护现状DN600污水管1处（方案一）
保护现状1400×1200电力管1处（方案四）
保护现状DN150通信管2处（方案四）
保护现状DN50电力管1处（方案四）
保护现状200×400通信管1处（方案四）
保护现状200×50通信管1处（方案四）
保护现状DN200给水管1处（方案一）
保护现状DN200给水管2处（方案一）
破除修复现状500×500雨水方沟1处（大样图A）
保护现状DN50电力管1处（方案四）
破除修复现状500×500雨水方沟1处（大样图A）
保护现状200×200通信管1处（方案四）
破除修复现状500×500雨水方沟1处（大样图A）
保护现状DN50电力管1处（方案四）
破除修复现状300×300雨水方沟1处（大样图A）
保护现状DN300污水管1处（方案一）
保护现状DN400污水管1处（方案一）
保护现状DN50给水管1处（方案一）
保护现状DN500污水管2处（方案一）
保护现状1000×350电气管1处（方案四）
保护现状DN160燃气管1处（方案七）
保护现状200×100通信管1处（方案四）
保护现状1500×1

DN200×80、双承单盘三通（球墨铸铁）
DN80法兰（PE）
DN80×50异径管（PE）
设支墩
DN200×80、双承单盘三通（球墨铸铁）
DN80法兰（PE）
DN80×25异径管（PE）
设支墩
DN150、全盘三通（球墨铸铁）
DN200×150异径管（球墨铸铁）
DN200盘承短管（球墨铸铁）
设支墩
DN200、22.5°+11.25°水平弯头（球墨铸铁）
DN200盘承短管（球墨铸铁）
DN200盘插短管（球墨铸铁）
设支墩
DN200盘承短管（球墨铸铁）
DN200法兰（钢）
DN200盘插短管（球墨铸铁）
DN200×100异径管（球墨铸铁）
DN100法兰（PE）
设支墩
DN200盘承短管（球墨铸铁）
DN200法兰（钢）
DN200×80、双承单盘三通（球墨铸铁）
DN80法兰（PE）
DN80×50异径管（PE）
设支墩
DN200、全承三通（球墨铸铁）×2
DN200盘插短管（球墨铸铁）×2
DN200法兰（钢）×2
设支墩×2
DN200、全承三通（球墨铸铁）
DN200盘插短管（球墨铸铁）
DN200×100异径管（球墨铸铁）
DN100法兰（PE）
设支墩
DN200、11.25°水平弯头（球墨铸铁）
设支墩
DN200、90°水平弯头（球墨铸铁）
设支墩
DN150、90°水平弯头（球墨铸铁）×2
设支墩×2
DN200×150、全承
DN200流量计井
DN300×200、三通（钢）
DN200法兰（钢）
DN200盘承短管（球墨铸铁）
DN300×200异径管（钢）
设支墩
DN300×200、三通（钢）
DN200法兰（钢）
DN200盘承短管（球墨铸铁）
DN300×200异径管（钢）
设支墩
DN300排泥井
DN200流量计井
DN200×80、双承单盘三通（球墨铸铁）
DN80法兰（PE）
DN80×50异径管（PE）
设支墩