广东省施工图数字化审查专用
出图
设计单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司
2024年03月13日确认图纸
审图
机构名称：深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19014
业务范围：一类房屋建筑（含超限高层）工程、一类市政基础设施（给水、排水、管道、桥梁、隧道、公共交通、轨道交通、风景园林）工程
有效期至：2026年09月19日
2024年03月14日完成审查

建筑 结构 电气 通讯 暖通 给排水 工艺 自控

保护现状DN100电力管1处（方案四）
X=2525307.961
Y=38472649.392
JQD63 12.758 10.979
保护现状DN100电力管1处（方案四）
破除修复现状500×500雨水方沟1处（大样图A）
保护现状DN200给水管1处（方案一）
DN200×150、全承三通（球墨铸铁）
设支墩
X=2525330.961
Y=38472633.026
JQD37 12.464 11.232
X=2525281.265
Y=38472646.841
JQDSFL68 12.705 11.988
X=2525287.337
Y=38472652.828
JQD66 12.739 12.022
DN200×80、双承单盘三通（球墨铸铁）×2
DN80法兰（PE）×2
DN80×25异径管（PE）×2
设支墩×2
X=2525307.874
Y=38472633.531
JQD36 12.702 10.709
X=2525292.640
Y=38472655.901
JQD65 12.765 12.048
DN200×80、双承单盘三通（球墨铸铁）
DN80法兰（PE）
DN80×25异径管（PE）
设支墩
X=2525335.833
Y=38472632.983
JQD39 12.487 11.277
保护现状DN100电力管1处（方案四）
保护现状DN200燃气管1处（方案七）
保护现状DN200污水管1处（方案一）
X=2525400.717
Y=38472632.364
12.459 10.897 JQD40
保护现状DN100电力管3处（方案四）
DN200×150、全承三通（球墨铸铁）
设支墩
X=2525507.869
Y=38472636.133
JQD130 12.455 11.670
保护现状DN100电力管3处（方案四）
DN200×80、双承单盘三通（球墨铸铁）
DN80法兰（PE）
DN80×50异径管（PE）
设支墩
X=2525517.585
Y=38472631.966
JQD128 12.414 10.958
DN200×150、全承三通（球墨铸铁）
设支墩
X=2525500.247
Y=38472632.167
12.401 10.930 JQD43
DN200、11.25°水平弯头（球墨铸铁）
设支墩
X=2525471.507
Y=38472632.586
12.453 10.905 JQD42
DN200、11.25°水平弯头（球墨铸铁）
设支墩
X=2525462.943
Y=38472631.771
12.432 10.897 JQD41
保护现状DN100通信管1处（方案四）
保护现状DN100电力管1处（方案四）
保护现状DN100给水管1处（方案一）
DN200-47
DN200-17
DN200-29
DN200-6
DN200-39
DN200-23
DN150-19
DN150-14
DN150-4
DN150-26
DN200-36
DN200-6
DN200-35
DN150闸阀及周阀井
X=2525500.290
Y=38472613.625
12.322 10.958 JQDFM44
X=2525486.083
Y=38472610.047
12.177 11.392 JQD50
水质检测井
内径1500，做法详见07MS101-2，24页
（具体位置可根据现场情况稍作调整）
X=2525445.480
Y=38472631.938
12.385 10.629 JQD129
X=2525507.873
Y=38472632.188
保护现状DN50电力管1处（方案四）
保护现状DN100电力管1处（方案四）
保护现状DN400污水管1处（方案一）
12.272 11.487 JQD57
X=2525502.329
Y=38472609.954
12.262 11.081 JQD45
X=2525500.243
Y=38472609.952
DN150、全承三通（球墨铸铁）
DN150盘插短管（球墨铸铁）
DN150×100异径管（球墨铸铁）
DN100法兰（PE）
DN100×50异径管（PE）
设支墩
保护现状DN100通信管1处（方案四）
保护现状DN100电力管1处（方案四）
保护现状DN100给水管1处（方案一）
12.240 11.294 JQD46
X=2525493.896
Y=38472610.010
DN150、全承三通（球墨铸铁）
设支墩
保护现状DN100电力管1处（方案四）
保护现状DN100通信管1处（方案四）
保护现状DN100给水管1处（方案一）
保护现状DN500雨水管1处（方案一）
保护现状DN100电力管2处（方案四）
保护现状DN100通信管1处（方案四）
保护现状DN100给水管1处（方案一）
DN150、全承三通（球墨铸铁）
DN150盘插短管（球墨铸铁）
DN150×100异径管（球墨铸铁）
DN100法兰（PE）
DN100×80异径管（PE）
设支墩
12.164 11.420 JQD54
X=2525484.442
Y=38472610.052
12.085 S,W:11.331 E:11.300 JQD51
X=2525486.072
Y=38472605.629
12.052 11.298 JQD52
X=2525486.062
Y=38472602.399
DN200×80、双承单盘三通（球墨铸铁）
DN80法兰（PE）
DN80×50异径管（PE）
设支墩
保护现状DN100电力管1处（方案四）
保护现状DN200×100通信管2处（方案四）
破除修复现状500×500雨水方沟2处（大样图A）
保护现状DN200给水管2处（方案一）
12.476 11.265 JQD38
X=2525334.548
Y=38472632.948
保护现状DN100电力管1处（方案四）
保护现状DN200给水管1处（方案一）
12.670 10.691 JQD32
X=2525308.310
Y=38472627.304
DN200、90°水平弯头（球墨铸铁）
设支墩
保护现状DN100电力管1处（方案四）
保护现状DN400污水管1处（方案一）
保护现状DN50电力管1处（方案四）
保护现状DN100给水管1处（方案一）
破除修复现状600×600雨水方沟1处（大样图A）
12.318 11.000 JQD61
X=2525330.626
Y=38472607.056
DN150、90°水平弯头（球墨铸铁）
DN150×100异径管（球墨铸铁）
DN100盘插短管（球墨铸铁）
DN100法兰（PE）
设支墩
保护现状DN100电力管1处（方案四）
保护现状DN200×200通信管2处（方案四）
保护现状DN100污水管2处（方案一）
破除修复现状500×500雨水方沟2处（大样图A）
保护现状DN200给水管2处（方案一）
保护现状DN100污水管1处（方案一）
12.583 10.699 JQD33
X=2525304.585
Y=38472627.315
DN200、90°水平弯头（球墨铸铁）×2
设支墩×2
DN200×80、双承单盘三通（球墨铸铁）
DN80法兰（PE）
DN80×50异径管（PE）
设支墩
X=2525307.991
Y=38472591.783
12.144 10.737 JQD31
De32-6
De32-6
DN200×80、双承单盘三通（球墨铸铁）
DN80法兰（PE）
DN80×50异径管（PE）
设支墩
12.121 10.736 JQD30
X=2525308.032
Y=38472589.816
12.080 10.733 JQDPQ29-1
X=2525308.011
Y=38472585.515
DN200排气井
11.823 10.573 JQD29
X=2525307.886
Y=38472559.086
DN200盘插短管（球墨铸铁）
DN200法兰（钢）
保护现状DN100电力管1处（方案四）
保护现状DN200污水管1处（方案一）
DN200×150（球墨铸铁）×（钢）
D219×6-35
X=2525304.630
Y=38472631.991
12.641 10.709 JQD34
De32-2
De32-2
De32-10
De32-16
De32-5
De32-6
De32-13
De32-16
De32-5
De32-2
De32-2
De63-8
De63-2
De63-2
De90-2
De110-1
De110-1
De110-3
De110-2
De110-2
De32-2
De32-2
De32